

System settings
Work Space
Advance Functions
Work Parameters
Manufacturer Paramet
User parameters
Manufacturer Parameters
X_Axis
Distance(um)/puls
20.357590
Pulse edge:
Rising edge
Datum:
Positive
Key direction:
Positive
Range:
1217
Start Speed:
50.000
Max_Acc:
10000.000
Max_Speed:
400.000
Y_Axis
Distance(um)/puls
25.432870
Pulse edge:
Rising edge
Datum:
Positive
Key direction:
Negative
Range:
608
Start Speed:
2.000
Max_Acc:
500.000
Max_Speed:
400.000
IO
Water Protect
Open Protect
Foot switch
Z/U Axes Options
Laser Parameters
Laser Mode:
Glass tube
TTL Level:
Low level effective
PWM Frequency:
20000
Max_Power:
98
Function config
XY axis home OnPower
Hardware limit
Return origin after work
Other Options
Import
Export
Read
Save
OK
Cancel
Apply